S.C. EXPLO CAM S.R.L
DEJ str. I.C.Brataianu nr.4
Tel. 0745 032264
Fax. 0264 212951
Martie 2007

RAPORT DE ASANARE
PENTRU TRONSONUL VARIANTA OCOLITOARE CLUJ-EST

de la km 19+000,0 la km 20+850,0
de la Km 23+500,0 la Km 24+540,0

1.Descrierea locului asanat:

Lucrările de asanare s-au desfășurat pe teritoriul [illegible], terenul fiind semănat cu orzoaică.

2.Procedeul de cercetare folosit:

Cercetarea s-a executat prin procedeul ARHEOMAGNETIC.

3. Constatari, masuri rezultate pe timpul si in urma asanarii:

Cercetarea arheologică a terenului s-a executat în porțiunea de teren marcată de constructor.
Nu au fost descoperite elemente de nivelare nici pământ; nici materiale de importanță arheologică.
Nu s-a putut executa cercetarea arheologică terenului situat între 20+850 ÷ 23+500 datorită împrejmuirii acestuia pe care persoane care au pretins că sunt proprietarii terenului respectiv nu au executat lucrările, motiv de blocare cu declarație a lucrării. Ulterior s-a încercat rezolvarea problemei cu reprezentanții acestei persoane fără succes.

4. Concluzii :

Terenul cercetat a fost adus până la cota de 3 cm.
Nu s-au executat săpături.

Mihai Camarasan

Societatea Comercială EXPLO CAM S.R.L. DEJ, jud. CLUJ

SC. "Durap Serv" S.R.L. SUCEAVA
J33/497/96; R 8486659
str. Dornelor nr.18 Suceava
tel/fax: 0330 402969 Mobil – 0745-309312

Document interior
Nr. 20 din 17.09.2009

RAPORT DE ASANARE
a terenului pe autostrada Braşov – Borş, Secţiunea III C
pe luna august 2009
în conformitate cu obligaţiile asumate în contractul de execuţie nr.2010 din 31.08.2007

1.Data încheierii raportului de asanare – 17.09.2009

2.Axul autostăzii a fost trasat în teren de către topografii firmei Consultanţă Scetaurote / BCEMOM în colaborare cu cel ai firmei BECHTEL INTERNAŢIONAL INC RENO NEVADA din 50 în 50 de metri. La baza marcării limitelor stânga - dreapta şi a platformelor laterale au stat planşele 3C – GLF – 00033 - 3C – GLF – 00041.

3.Pe timpul asanării terenului s-au găsit materii explozive, respectiv muniţii rămase neexplodate din cele două războaie mondiale, astfel:

-1 proiectil exploziv cal 76 mm conform PV din 08.09.2009

4.Pe timpul executării activităţilor de asanare a terenului s-au găsit cantităţi apreciabile de elemente de metal ruginit de diverse categorii (cuie, calele, potcoave, sârme, şuruburi, linguri şi furculiţe, conserve, cratiţe, accesorii şi piese de tractor scoase din uz...).

5.S-a parcurs cu detectoarele de metale întreaga suprafaţă de teren delimitată, ce face obiectul contractului, de la Km 24+480 – la KM. 30+100, conform schemelor de cercetare-asanare, cu 0,5 – 1,5 metri toleranţă în plus faţă de limitele de contur.

6.S-au astupat toate gropile mari de unde s-au extras elemente metalice, gropi care prin dimensiune şi adâncime au fost evaluate ca surse potenţiale de risc pentru oameni şi animale.

7.Pe timpul lucrului nu s-au afectat arbori sau arboret din zonă.

8.Pe timpul lucrului nu au fost accidente de muncă, respectându-se strict măsurile speciale de securitate şi sănătate în muncă ce se execută pe timpul activităţilor de deminare; s-au respectat prevederile legii 126/1996, modificată prin legea 464/2001 privind regimul materiilor explozive.

9.**Furnizorul îşi asumă garanţia serviciilor până la adâncimea de detectare, prevăzută în contract.** Activitatea s-a desfăşurat conform schemelor de cercetare – asanare anexate la prezentul raport.


10.Nu s-au găsit situri arheologice sau obiecte cu importanţă arheologică.

11.Nu au existat cetăţeni expropiaţi sau în curs de expropiere care să împiedice buna desfăşurare a activităţii noastre.

12. Am fost consiliaţi constant de către inspectorii de drum şi serviciul topografic al firmei Consultanţă Scetaurote / BCEMOM, atât la activitatea de birou cât şi în teren.

Director executiv
S.C. „Durap Serv" S.R.L. Suceava
Col.ing. (r) Petraru Florin

SOCIETATEA COMERCIALĂ "DURAP SERV" S.R.L. SUCEAVA



SC. "Durap Serv" S.R.L. SUCEAVA
J33/497/96; R 8486659
str. Dornelor nr.18 Suceava
tel/fax: 0330 402969 Mobil – 0745-309312

Document interior
Nr. 36 din 27.08.2009

RAPORT DE ASANARE
a terenului pe autostrada Braşov – Borş, Secţiunea III C
pe luna august 2009
în conformitate cu obligaţiile asumate în contractul de execuţie nr.2010 din 31.08.2007

1.Data încheierii raportului de asanare – 26.08.2009

2.Axul autostăzii a fost trasat în teren de către topografii firmei Consultanţă Scetaurote / BCEMOM şi firmei BECHTEL INTERNAŢIONAL INC RENO NEVADA din 50 în 50 de metri. La baza marcării limitelor stânga – dreapta şi a platformelor laterale au stat planşele 3C – GLF -00020 , 3C – GLF – 00022, 3C – GLF – 00023 , 3C – GLF – 00024, 3C – GLF – 00025, 3C – GLF – 00026, 3C – GLF – 00027, 3C – GLF – 00033 - 3C – GLF - 00041.

3.Pe timpul asanării terenului s-au găsit materii explozive, respectiv muniţii rămase neexplodate din cele două războaie mondiale, astfel:

-1 bombă aruncător cal 82 mm în satul Chiribiş, conform PV 26 din 07.08.2009

-1 proiectil perforant cal 57 mm, la Km 17+880, conform PV din 19.08.2009

4.Pe timpul executării activităţilor de asanare a terenului s-au găsit cantităţi apreciabile de elemente de metal ruginit de diverse categorii (cuie, caiele, potcoave, sârme, şuruburi, linguri şi furculiţe, conserve, gloanţe şi tuburi separate, cratiţe, accesorii şi piese de tractor scoase din uz...).

5.S-a parcurs cu detectoarele de metale întreaga suprafaţă de teren delimitată, ce face obiectul contractului, de la Km. 13+500-14+020, de la Km. 15+760-16+200, de la Km. 16+300-16+360, de la Km. 17+100-17+220, de la Km. 17+680-17+700, de la Km. 17+940-18+060, de la Km. 19+040-19+390 , de la Km. 19+560-19+800 , de la Km. 20+900-21+380, de la Km. 24+480-30+100, conform schemelor de cercetare-asanare, cu 0,5 – 1,5 metri toleranţă în plus faţă de limitele de contur.

6.S-au astupat toate gropile mari de unde s-au extras elemente metalice, gropi care prin dimensiune şi adâncime au fost evaluate ca surse potenţiale de risc pentru oameni şi animale.

7.Pe timpul lucrului nu s-au afectat arbori sau arboret din zonă.

8.Pe timpul lucrului nu au fost accidente de muncă, respectându-se strict măsurile speciale de securitate şi sănătate în muncă ce se execută pe timpul activităţilor de deminare; s-au respectat prevederile legii 126/1996, modificată prin legea 464/2001 privind regimul materiilor explozive.

9.Furnizorul îşi asumă garanţia serviciilor până la adâncimea de detectare, prevăzută în contract. Activitatea s-a desfăşurat conform schemelor de cercetare – asanare anexate la prezentul raport.

10.Nu s-au găsiit situri arheologice sau obiecte cu importanţă arheologică.

11.Nu au existat cetăţeni expropiaţi sau în curs de expropiere care să împiedice buna desfăşurare a activităţii noastre.

12. Am fost consiliaţi constant de către serviciul topografic al constructorului şi serviciul topografic şi inspectorii de drum ai firmei Consultanţă Scetaurote / BCEMOM, atât la activitatea de birou cât şi în teren.

Director executiv
S.C. „Durap Serv" S.R.L. Suceava
Col.ing. (r) Petraru Florin



SC. "Durap Serv" S.R.L. SUCEAVA
J33/497/96; R 8486659
str. Dornelor nr.18 Suceava
tel/fax: 0330 402969_Mobil – 0745-309312

Document interior
Nr. 103 din 10.07.2008

RAPORT DE ASANARE
a terenului pe autostrada Braşov – Borş, Secţiunea III C
pe luna iunie 2008
în conformitate cu obligaţiile asumate în contractul de execuţie nr.2010 din 31.08.2007

1.Data încheierii raportului de asanare – 10.07.2008

2.Axul autostăzii a fost trasat în teren de către topografii firmei BECHTEL INTERNAŢIONAL INC RENO NEVADA din 50 în 50 de metri. La baza marcării limitelor stânga – dreapta şi a platformelor laterale au stat planşele 3C – GLF – 00001 - 3C – GLF – 00009, 3C – GLF – 00012 - 3C – GLF – 00019, 3C – GLF – 00041 - 3C – GLF – 00042, 3C – GLF – 00082 - 3C – GLF – 00086.

3.Pe timpul asanării terenului s-au găsit materii explozive, respectiv muniţii rămase neexplodate din cele două războaie mondiale, astfel:

-1 proiectil exploziv cal 76 mm conform PV din 23.06.2008

-1 bombă aruncător cal 82 mm conform PV 32 din 30.06.2008

-1 proiectil artilerie exploziv cal 76 mm şi 1 proiectil perforant cal 100 mm conform PV 34 din 04.07.2008

4.Pe timpul executării activităţilor de asanare a terenului s-au găsit cantităţi apreciabile de elemente de metal ruginit de diverse categorii (cuie, caiele, potcoave, sârme, şuruburi, linguri şi furculiţe, conserve, gloanţe şi tuburi separate, cratiţe, accesorii şi piese de tractor scoase din uz...).

5.S-a parcurs cu detectoarele de metale întreaga suprafaţă de teren delimitată, ce face obiectul contractului, de la Km. 00+000 – 06+650, de la Km. 08+400 – 13+500, de la Km. 30+100 – 31+000, de la Km. 61+000 – 64+440, conform schemelor de cercetare-asanare, cu 0,5 – 1,5 metri toleranţă în plus faţă de limitele de contur.

6.S-au astupat toate gropile mari de unde s-au extras elemente metalice, gropi care prin dimensiune şi adâncime au fost evaluate ca surse potenţiale de risc pentru oameni şi animale.

7.Pe timpul lucrului nu s-au afectat arbori sau arboret din zonă.

8.Pe timpul lucrului nu au fost accidente de muncă, respectându-se strict măsurile speciale de securitate şi sănătate în muncă ce se execută pe timpul activităţilor de deminare; s-au respectat prevederile legii 126/1996, modificată prin legea 464/2001 privind regimul materiilor explozive.

9.Furnizorul îşi asumă garanţia serviciilor până la adâncimea de detectare, prevăzută în contract. Activitatea s-a desfăşurat conform schemelor de cercetare – asanare anexate la prezentul raport.

10.Nu s-au găsiit situri arheologice sau obiecte cu importanţă arheologică.

11.Nu au existat cetăţeni expropiaţi sau în curs de expropiere care să împiedice buna desfăşurare a activităţii noastre.

12. Am fost consiliaţi constant de către serviciul topografic al constructorului şi firma Consultanţă Scetaurote / BCEMOM, atât la activitatea de birou cât şi în teren.

Director executiv
S.C. „Durap Serv" S.R.L. Suceava
Col (r) Petraru Florin

SOCIETATEA COMERCIALĂ "DURAP SERV" S.R.L. SUCEAVA