PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 3027 / 2022

Întocmit astăzi, **27/09/2022**, privind cererea **398863** din **23/09/2022**
având aviz de incepere a lucrărilor cu nr **....** din **.....**

1. Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA

2. Executant: LENGHER DRAGOŞ-VLAD

3. Denumirea lucrărilor recepționate: REALIZARE CONDUCTA DE REFULARE APE PLUVIALE PENTRU CONEXIUNEA PROIECTULUI PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA-DOMNESTI SI SUPRALARGIREA BULEVARDULUI GHENCEA- DOMNESTI SI SUPRALARGIREA BULEVARDULUI GHENCEA INTRE STRADA BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 41 CU PROIECTUL PASAJ SUPRATERAN DE DJ 602, CENTURA BUCURESTI

4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ILFOV conform avizului de incepere a lucrărilor:

Număr act	Data act	Tip act	Emitent
DWG	22.09.2022	inscris sub semnatura privata	Lengher Dragos Vlad
ANEXE LA	22.09.2022	inscris sub semnatura privata	Lengher Dragos Vlad
Plan topo	22.09.2022	inscris sub semnatura privata	Lengher Dragos Vlad
392	07.09.2022	act administrativ	PRIMARIA COMUNEI

Așa cum sunt atașate la cerere.

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 3027 au fost recepționate 0 propuneri.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator	Tip eroare	Mesaj suprapunere
57983	Avertizare	Receptia 1753591: Imobilul TR-1259-1 se suprapune cu terenul 57983 din stratul permanent!
51716	Avertizare	Receptia 1753591: Imobilul TR-1259-1 se suprapune cu terenul 51716 din stratul permanent!
56344	Avertizare	Receptia 1753591: Imobilul TR-1259-1 se suprapune cu terenul 56344 din stratul permanent!
61451	Avertizare	Receptia 1753591: Imobilul TR-1259-1 se suprapune cu terenul 61451 din stratul permanent!
51491	Avertizare	Receptia 1753591: Imobilul TR-1259-1 se suprapune cu terenul 51491 din stratul permanent!
53926	Avertizare	Receptia 1753591: Imobilul TR-1259-1 se suprapune cu terenul 53926 din stratul permanent!
58120	Avertizare	Receptia 1753591: Imobilul TR-1259-1 se suprapune cu terenul 58120 din stratul permanent!
60225	Avertizare	Receptia 1753591: Imobilul TR-1259-1 se suprapune cu terenul 60225 din stratul permanent!
50638	Avertizare	Receptia 1753591: Imobilul TR-1259-1 se suprapune cu terenul 50638 din stratul permanent!
59495	Avertizare	Receptia 1753591: Imobilul TR-1259-1 se suprapune cu terenul 59495 din stratul permanent!
52031	Avertizare	Receptia 1753591: Imobilul TR-1259-1 se suprapune cu terenul 52031 din stratul permanent!
50484	Avertizare	Receptia 1753591: Imobilul TR-1259-1 se suprapune cu terenul 50484 din stratul permanent!
59489	Avertizare	Receptia 1753591: Imobilul TR-1259-1 se suprapune cu terenul 59489 din stratul permanent!
50830	Avertizare	Receptia 1753591: Imobilul TR-1259-1 se suprapune cu terenul 50830 din stratul permanent!
60344	Avertizare	Receptia 1753591: Imobilul TR-1259-1 se suprapune cu terenul 60344 din stratul permanent!
-	Avertizare	Receptia 1753591: Imobilul TR-1259-1 se afla intr-o zona reglementata prin L17/2014!
51668	Avertizare	Receptia 1753591: Imobilul TR-1259-1 se suprapune cu terenul 51668 din stratul permanent!
61754	Avertizare	Receptia 1753591: Imobilul TR-1259-1 se suprapune cu terenul 61754 din stratul permanent!

Identificator	Tip eroare	Mesaj suprapunere
51175	Avertizare	Receptia 1753591: Imobilul TR-1259-1 se suprapune cu terenul 51175 din stratul permanent!
51284	Avertizare	Receptia 1753591: Imobilul TR-1259-1 se suprapune cu terenul 51284 din stratul permanent!

Lucrarea este declarată **Admisă**

Inspector
Petre Iulian Bogdan