COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA S.A
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA
Adresa: Prelungirea Traian F.N. - Constanta
Tel.: (+40)241/581147, Fax: (+40)241/584371
Email: net@drdpct.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 lei
Operator de date cu caracter personal nr. 18582

SRAC ISO 9001

C.N.A. N.R. S.A. BUCUREȘTI
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI
Str. Prelungirea Traian FN
CONSTANȚA
IEȘIRE Nr. 103926
An 2015 Luna 11 Ziua 26

COMPARTIMENT SIGURANTA CIRCULATIEI

Catre,
Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. , S.A. E.D.IN SRL, S.C. S.T.E. S.R.L., SC. PEGASO INGEGNERIA

Spre stiinta: C.N.A.D.N.R. S.A.
DIRECTIA GENERALA DE MONITORIZARE SI INTRETINERE A INFRASTRUCTURII RUTIERE
DIRECTIA PENTRU SIGURANTA SI MONITORIZAREA TRAFICULUI RUTIER

Referitor: Studiul de Fezabilitate pentru "POD SUSPENDAT PESTE DUNARE IN ZONA BRAILEI"

In urma analizarii documentatie depuse Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. , S.A. E.D.IN SRL, S.C. S.T.E. S.R.L, SC. PEGASO INGEGNERIA constand in:

- planuri de amenajare intersectii giratorii si noduri;
- planuri semnalizare rutiera giratorii si noduri
- planuri sistem ITS

inregistrata cu nr. 105070/18.11.2015, pentru Studiul de Fezabilitate pentru "POD SUSPENDAT PESTE DUNARE IN ZONA BRAILEI", va comunicam avizul DRDP Constanta cu urmatoarele obsevatii:

- reproiectarea geometriei intersectiilor giratorii aferenta latimii partii carosabile a caii inelare in concordanta cu Normativ AND 600/2010;
- corelarea semnalizarii rutiere verticale de informare cu drumurile existente si corectarea ecusoanelor corespunzatoare acestor drumuri(ex: panou rutier fig. F5 plansa SF, SIG, DPS, 002 R, pentru relatia Macin -Braila, Centura Braila pe panou, directia trebuie sa apara fara ecuson, deoarece ecusonul DN 23 nu reprezinta drumul pentru inainte ca fiind DN 23, dupa sensul giratoriu dintre drumul proiectat cu DJ 221B si o strada din Braila, este tot drumul proiectat. Pentru directia spre Braila nu trebuie sa apara ecuson, deoarece directia este spre o strada din Braila);
- completarea semnalizarii rutiere cu indicatoare rutiere de obligare si de interzicere in insulele separatoare din sensurile giratorii;
- pentru sistemul de iluminat sa se utilizeze lampi de tip LED;
- metoda de taxare a participantilor la trafic sa se realizeze electronic.

Cu stima,

Director Regional,
Ing. Dima Marin

Director Adjunct Intretinere,
Ing. Tudor Gabriela

Sef Departament Intretinere,
Ing. Radulescu Iulian

Intocmit,
Ing. Visinescu Narcis