ROYAL CDV G2

Denumire proiect

„Servicii de expertiza tehnica pentru punerea in siguranta a abiectivului de pe DN 12C, km 32+000 – 56+900”
Obiect 1: Pod pe DN 12C km 33+965

Beneficiar

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi



Faza de proiectare

Incercari nedistructive pe betoane – Incercarea cu sclerometrul digital pentru beton

2021

Denumire proiect	„Servicii de expertiza tehnica pentru punerea in siguranta a obiectivului de pe DN 12C, km 32+000 – km 56+900” Obiectul 1: Pod pe DN 12C km 34+965
Beneficiar	Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi
Amplasament	DN 12C km 33+965
Proiectant	SC ROYAL CDV G2 SRL, Suceava
Nr. proiect	56.1-2021
Faza de proiectare	**Incercari nedistructive pe betoane – Incercarea cu sclerometrul digital pentru beton**

ROYAL CDV G2

PROIECTARE CONSULTANŢĂ ASISTENŢĂ TEHNICĂ

Adresa: SUCEAVA, Str. EROILOR, Nr. 44, bloc 123, scara C, parter, jud. SUCEAVA, ROMANIA
C.U.I RO29301672, J33/ 1002/2011
Cont B.T. Suceava: RO71BTRL03401202 I338 91XX
Cont Trezoreria Suceava: RO76TREZ 5915069XXX006816
Telefoane: 0742 870 326 / 0746 063 066 / 0330 808 135
Email: royalcdvg2@yahoo.com

Drepturi de proprietate intelectuală



În conformitate cu Legea 8/1996, prezenta documentație este proprietatea **S.C. ROYAL CDV G2 S.R.L., Suceava** şi nu poate fi utilizată decât în scopul pentru care a fost elaborată. Orice reproducere, copiere, împrumutare sau întrebuinţare integrală sau parţială, directă sau indirectă, în alt scop, fără permisiunea proprietarului sau a beneficiarului, acordată legal, în scris, intră sub incidenţa sancţiunilor legale privind drepturile de proprietate intelectuală şi a drepturilor conexe.

Incercari nedistructive pe betoane – Incercarea cu sclerometru digital pentru beton

Nr. incercare	IRb	Unghi	IRbm	Suprafata incercata	RcK	RcKm
1	43	90	43	DALA	32	32
2	51	90	47	DALA	53	41
3	47	90	47	DALA	41	41
4	55	90	49	DALA	66	47
5	51	90	49	DALA	53	47
6	41	90	48	DALA	28	44
7	45	90	48	DALA	36	44
8	39	90	47	DALA	24	41
9	43	90	46	DALA	32	39
10	15	90	43	DALA	1	32
11	49	90	44	DALA	47	34
12	40	90	43	DALA	26	32
1	36	0	36	CULEE	28	28
2	33	0	35	CULEE	23	26
3	30	0	33	CULEE	18	23
4	30	0	32	CULEE	18	21
5	33	0	32	CULEE	23	21
6	32	0	32	CULEE	21	21
7	36	0	33	CULEE	28	23
8	39	0	34	CULEE	35	24

9	35	0	34	CULEE	26	24
10	40	0	34	CULEE	37	24
11	38	0	35	CULEE	33	26
12	33	0	35	CULEE	23	26

3. ANEXA – FOTOGRAFII

	
Foto 1: DALA	Foto 2: DALA
	
Foto 3: CULEE	Foto 4: CULEE